

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 217-44-08)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности
(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)
(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

г. Екатеринбург

« 20 » января 20 16 г.

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Кузнецовым В.А.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. «20» января 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «20» января 2016 г. проведено обследование документов, объекта заявителя помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего вида № 346
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного по адресу: 620088, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47,
совместно с и.о. заведующего Кобяшевой Альбиной Миясаровной
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работника, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
Двухэтажное здание детского сада. Функциональное назначение объекта – Ф 1.1. Отопление – центральное водяное, вентиляция – естественная, электроснабжение 220В. Здание II степени огнестойкости, стены - кирпич, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии, режимные мероприятия выполняются в полном объеме. Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане, основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполняемые режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

и.о. заведующего

« 20 » января 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

и.о. заведующего

Вывод по результатам обследования:

Помещения МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 346 соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводили:

Государственный инспектор города Екатеринбурга
по пожарному надзору Кузнецов В.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 20 » 01 2016 г.

М.П.

